

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»**

427961 Удмуртия, г. Сарапул, ул. Молодёжная, 5а телефон/факс 8(34147) 3-41-07, e-mail:musikschool2@yandex.ru

Управление финансов г. Сарапула
Расчетный счет 40701810694011000003
БИК 049404001 Банк Отделение-НБ УР г. Ижевск
ИНН 1827016584 КПП 183801001
МБОУ ДОД «Детская школа искусств №2»
л/с 20921270201
От 30.11.2015г. № 152

Главному государственному
инспектору города Сарапула,
Сарапульского, Камбарского и
Каракулинского районов по
пожарному надзору
Крупину А.Г.

На _____ № _____

Сопроводительное письмо

Уважаемый Альберт Григорьевич, администрация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 2» в ответ на Предписание №174/1/1-14 от 28.08.2015г. «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара» направляет Вам отчет об устранении указанных нарушений:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись 1 о выполнении (указывается только выполнение))
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Руководитель не обучен пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.	П. 31 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	1.12.2015г.	Руководитель обучен в НОУ «Институт управления» по программе «Пожарно-технический минимум в общеобразовательных учреждениях» Удостоверение № 727 от 09.09.2015г. Копия документа прилагается.

1/1/2	Руководителем не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации (вывод сигнала на пульт ЕДДС), противопожарной двери с оформлением соответствующего акта проверки.	П. 61 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Руководителем организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации (вывод сигнала на пульт ЕДДС), противопожарной двери с оформлением соответствующего акта проверки. Акт проверки от 21.01.2015г. и акт проверки от 19.08.2015г. Копия документа прилагается.
1/1/3	Руководителем не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (помещения № 9,16,17,19,20 в соответствии с поэтажным планом литеры А 2-й этаж Кадастрового паспорта) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	П. 20 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Руководителем будет обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения (помещения № 9,16,17,19,20 в соответствии с поэтажным планом литеры А 2-й этаж Кадастрового паспорта) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Заключен договор № 395/15 от 30.11.2015г. с ВДПО по определению категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Копия документов прилагается.
1/1/4	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (отверстие между противопожарной дверью электрощитовой и строительными конструкциями).	П. 22 Правил противопожарного режима в РФ;	1.12.2015г.	Организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (отверстие между противопожарной дверью электрощитовой и строительными конструкциями).
1/1/5	На объекте отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация).	П. 61 Правил противопожарного режима в РФ;	1.12.2015г.	На объекте имеется исполнительная документация на систему противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация). Документ прилагается.
1/1/6	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя не проводится.	п.7.6. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации НПБ 166-97 п. 478 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя проводится. Копия журнала прилагается.

1/1/7	Светильники в складском помещении второго этажа (западная часть здания), в подсобном помещении второго этажа (восточная часть здания) эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	п/п «в» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Светильники в складском помещении второго этажа (западная часть здания), в подсобном помещении второго этажа (восточная часть здания) эксплуатируются с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.
1/1/8	В комнате рабочего на втором этаже (западная часть здания) используется электрическая розетка с повреждениями (оплавлен корпус).	п/п «б» п. 42 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	В комнате рабочего на втором этаже (западная часть здания) используется электрическая розетка без повреждений.
1/1/9	Руководителем не обеспечено проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на линии противопожарного водопровода.	П 59 Правила противопожарного режима в РФ.	1.12.2015г.	Руководителем будет обеспечено проведение проверок работоспособности задвижки с электроприводом, установленной на линии противопожарного водопровода (после монтажа). Копии документов прилагаются.
1/1/10	Задвижка с электроприводом, установленная на линии противопожарного водопровода не открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики.	ст.ст. 6, 151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прим. 3 п. 4.2.7 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий.»	1.12.2015г.	Руководителем заключен договор №57 от 23.11.2015г. с ИП Калабин Н.Л. на монтаж сети управления электропривода с заменой задвижки в системе пожаротушения в ДШИ №2. Работы планируется выполнить до 23.12.2015г. Копии документов прилагаются.
1/1/11	В подсобном помещении, расположенном на втором этаже (восточная часть здания), в помещении склада инструментов на втором этаже (западная часть здания) не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 1 10-03 п. А4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»	1.12.2015г.	В подсобном помещении, расположенном на втором этаже (восточная часть здания), в помещении склада инструментов на втором этаже (западная часть здания) смонтирована автоматическая пожарная сигнализация согласно исполнительной документации.

1/1/12	Шлейфы пожарной сигнализации разбиты на участки без соединительных коробок (установлены клемные колодки).	ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П. 13.15.20 Свод правил СД 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	1.12.2015г.	Шлейфы пожарной сигнализации разбиты на участки с соединительными коробками согласно исполнительной документации.
1/1/13	Стены на путях эвакуации (тамбур кабинетов № 13,14,15) отделаны материалами с более высокой пожарной опасностью чем Г2. В2, ДЗ. Г3 или Г2, В3, Д2, Г2 (окрашены масляной краской).	ст.ст. 6, 53 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.2 СП 1.13130.2009	1.12.2015г.	Стены на путях эвакуации (тамбур кабинетов № 13,14,15) отделаны материалами не с высокой пожарной опасностью (окрашены акриловой краской).
1/1/14	Допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденном в установленном порядке, а именно из помещения № 25 в соответствии с поэтажным планом литеры А 1-й этаж Кадастрового паспорта, дверной проем заложен кирпичом.	ст.ст. 6, 151 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3 СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	1.12.2015г.	Допущено изменение объемно-планировочных решений с проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке, в соответствии с поэтажным планом литеры А 1-й этаж Кадастрового паспорта. Копии документов прилагаются.

Директор МБОУ ДОД ДШИ №2



Н.В. Галанова